

Aanbrenginstructie Pieterpad-badge

Het eenvoudigste is het persen van de badge, 10 seconden op 150 graden.

Het opstrijken van de badge lukt het beste op de volgende wijze:

- Strijkijzer op 2 stippen. (ca. 150 graden)
- Een dun zakdoekje tussen de badge en het strijk ijzer leggen.
- 30 a 40 seconden strijken **zonder stoom!**
- Het ijzer blijven bewegen

Daarna de lijm 24 uur laten uitharden.

Op “harige” ondergronden, bv fleece en badstof en ondergronden met een coating zal de lijm minder goed hechten. In dat geval dient u de badge vast te stikken. De lijmlaag kan dan gebruikt worden om de badge op de juiste plek te positioneren.

De lijm is wasbaar t/m 40 graden en kan niet in de droger. De badge zelf kan echter op 60 graden en het garen zelfs tot 90 graden gewassen worden. Als u het textiel waar u de badge op bevestigd nog wilt kunnen wassen is het opstikken van de badge dan ook de beste methode.

